

Kina spil:

Kranbranchen (KB) har efter aftale med Arbejdstilsynet (AT) diskuteret en fælles holdning til hvordan vi reagerer når vi møder det som i daglig tale kaldes "Kina spil".

AT gør opmærksom på at Maskindirektivet i den nye version pålægger bl.a. importørerne et ansvar for at løftetilbehøret er i overensstemmelse med gældende regler.

Det handler primært om spil fra asien, med mangler som gør dem farlige at anvende. Her nogle af de kritiske observationer:

- Løftespil, hvor "løftehøjde" fejlagtigt er oversat med "trækhøjde" på maskinskiltet. (Stor forskel på "træk" og på "løft" sikkerhedsmæssigt).
- Løftespil, uden anordning der sikrer løftehøjden fastholdes ved svigt i energiforsyningen. (Motorbremse eller tilsvarende).
- Løftespil, hvor man kan fastholde tryk på "ned" knap, så efter at spillet er kørt helt ned, så stopper det ikke, tromlen fortsætter bare med at køre og begynder nu at køre op. Naturligvis tilsvarende omvendt ved "op". (Mangler stop i yder positioner).
- Sikkerhedsanordning mod overlast, gælder både ved løft og ved træk.

Ved Kranbranchens Generalforsamlingen i 2017, støttede alle medlemmer op om en fælles holdning, der gør at ingen i Kranbranchen godkender den slags udstyr til forsat anvendelse.

Kranbranchens medlemmer vil opfordre sine kunder/forbindelser til enten at kassere eller til at udskifte den slags farligt udstyr, til andet som er i overensstemmelse med gældende regler.

Jun. 2017
Kranbranchens sekretariat